




AUTHOMIX

Qualidade Original



**Catálogo
Reparos
Bomba d'água**




Conheça a qualidade original da AuthoMix

Há **mais de 19 anos**, a AuthoMix marca presença no mercado automotivo, com **mais de 6.000 itens** em portfólio e uma linha completa de produtos para as principais frotas de veículos no país, atendendo aos segmentos leve, pesado e motos.

A AuthoMix segue consolidando seu trabalho sobre três pilares fundamentais: transparência, alto padrão na fabricação e referência em custo-benefício.

Oferecer **qualidade original** em cada produto e estar presente em todo o território nacional são as nossas principais características.

Um **mix de soluções** para o seu negócio!




A **bomba d'água** tem como principal função gerar fluxo e fazer circular o líquido de arrefecimento pelo motor, bloco e cabeçote, evitando o superaquecimento.

Os **Reparos de Bomba D'água AuthoMix** são projetados para apresentar **durabilidade superior** e garantem que o motor funcione dentro dos regimes de temperatura especificados pelos fabricantes, proporcionando segurança e desempenho confiável para o veículo.

































SUMÁRIO

- 05** Accelo / AGCO / Case / CBT / Engesa / Fiatallis / GM /
Hyter / Ideal / Massey Ferguson / Mercedes-Benz
- 06** Mercedes-Benz / Scania / Toyota / Volkswagen





AUTHOMIX	PÁGINAS	MONTADORA	URBA	NAKATA	VETORE
RB00391	5,6	CASE, GM, HYSTER, MASSEY FERGUSON, SCANIA, VOLKSWAGEN	UR0391RL	-	VBA391RL
RB80608	5,6	CBT, ENGESA, MERCEDES-BENZ, TOYOTA	UR0608RL	NKBR05608	VBA608RL
RB80709	5	MERCEDES-BENZ	UR0709RL	NKBR05709	VBA708RL
RB81006	5,6	IDEAL, MERCEDES-BENZ	-	-	-
RB81313	5,6	AGCO, CBT, FIATALLIS, MERCEDES-BENZ	UR1313RL	NKBR051313	-
RB81315	5,6	ACGO, FIATALLIS, MERCEDES-BENZ	UR1315RL	NKBR051315	VBA1315RL
RB81364	5,6	IDEAL, MERCEDES-BENZ	UR1364RL	NKBR051364	-
RB81372	6	MERCEDES-BENZ	UR1372RL	NKBR051372	VBA1376RL
RB81373	6	MERCEDES-BENZ	UR1373RL	NKBR051373	VBA400RL
RB81374	6	MERCEDES-BENZ	UR1374RL	NKBR051374	VBA457RL
RB81375	5,6	ACCELO, MERCEDES-BENZ	UR1375RL	NKBR051375	VBA904RL

<p>RB81375 </p> <p>Reparo Da Bomba D'água Nº Orig.: 904.200.00.04</p>  <p>915c 02/12, Atego 1315 05/10, Atego 1518 / Atego 1725 / Atego 2425 05/12, Lo 915 04/12, O 500 U 06/12, Of 1417 99/03, Of 1418 03/12, Of 1722 04/12</p>	<p>RB81313 </p> <p>Reparo Da Bomba D'água</p>  <p>Fg70 Trator / Fg75 Trator 80/90</p>	<p>RB81315 </p> <p>Reparo Da Bomba D'água Nº Orig.: 352.200.10.04</p>  <p>Agco Fg70 Trator / Fg75 Trator 80/90</p>	<p>RB00391 </p> <p>Reparo Da Bomba D'água Nº Orig.: 423.623 / 424.816</p>  <p>580H 80/90</p>
<p>RB80608 </p> <p>Reparo Da Bomba D'água Nº Orig.: 314.200.06.01k / 352.200.05.60</p>  <p>Trator 1065 72/82, 2080 78/84</p>	<p>RB81313 </p> <p>Reparo Da Bomba D'água</p>  <p>1105 73/83</p>	<p>RB80608 </p> <p>Reparo Da Bomba D'água Nº Orig.: 314.200.06.01k / 352.200.05.60</p>  <p>Trator 815 85/89, 923 89/90</p>	<p>RB81313 </p> <p>Reparo Da Bomba D'água</p>  <p>Trator Rodoviário 80/90</p>
<p>RB81315 </p> <p>Reparo Da Bomba D'água Nº Orig.: 352.200.10.04</p>  <p>Fiat Allis Trator Rodoviário 80/90</p>	<p>RB00391 </p> <p>Reparo Da Bomba D'água Nº Orig.: 423.623 / 424.816</p>  <p>A/C/D 40 84/92</p>	<p>RB00391 </p> <p>Reparo Da Bomba D'água Nº Orig.: 423.623 / 424.816</p>  <p>42361 69/92, 8596 76/86, 8676 60/79</p>	<p>RB81006 </p> <p>Reparo Da Bomba D'água</p>  <p>Colheitadeira 6300 / 7300 / 7500 / 7700 80/90</p>
<p>RB81364 </p> <p>Reparo Da Bomba D'água</p>  <p>Colheitadeira 80/90</p>	<p>RB00391 </p> <p>Reparo Da Bomba D'água Nº Orig.: 423.623 / 424.816</p>  <p>MF85 76/86</p>	<p>RB80608 </p> <p>Reparo Da Bomba D'água Nº Orig.: 314.200.06.01k / 352.200.05.60</p>  <p>1113 74/89, 608 72/87, 708 87/89, Lo603 75/79, Lo608 80/87, Lo708 87/89, O 362 74/89, O 364 / Of 1113 / Oh 1316 82/89, Of 1313 74/89</p>	<p>RB80709 </p> <p>Reparo Da Bomba D'água</p>  <p>709 / 712 / 812 90/95, 809 90/95, 912 90/06, 914 81/06</p>



RB81006 

Reparo Da Bomba D'água



1113 / 1214 / O362 74/89, 1218 / 1418 / 1614 / 1618 / 1620 / 1621 / 1714 / 1718 / 1721 / 2314 / 2318 / 2418 / O371 / OF1115 / OF1313 / OF1318 / OH1317 **89/99**, 1315 **89/96**, 1318 / 1414 **89/01**, O364 / OF1113 / OH1313 / OH1316 **82/89**

RB81313 

Reparo Da Bomba D'água



1111 / 1113 / 1116 / 1313 / 1316 / 1513 / 1516 / 2013 / 2016 / 2213 / 2216 69/70, O 352 **69/89**

RB81315 

Reparo Da Bomba D'água
Nº Orig.: 352.200.10.04



Mercedes Benz 1113 / 1116 / 1313 / 1316 / 1513 / 1516 / 2013 / 2016 / 2213 / 2216 / O 352 **86/89**

RB81364 

Reparo Da Bomba D'água




1113 / O 362 **74/89**, 1214 / 1218 / 1318 / 1414 / 1418 / 1614 / 1618 / 1620 / 1621 / 1714 / 1718 / 1721 / 2314 / 2318 / 2418 / O 371 / OF 1115 / OF 1318 / OH 1317 **89/99**, 1315 **89/96**, 1420 **02/05**, 1718A **99/01**, 1718K / 1723 **97/01**, 1720K **03/04**, 1721S **91/96**, L 1218 **89/04**, L 1418 **85/03**, L 1618 **81/96**, L 1620 **93/04**, L 1621 **81/97**, LK 1620 **96/04**, O 364 / OF 1113 / OH 1313 / OH 1316 **82/89**, OF 1313 **74/89**, OF 1315 **88/93**, OF 1620 **95/98**, OH 1315 **88/95**, OH 1318 **88/97**

RB81372 


Reparo Da Bomba D'água
Nº Orig.: 376.200.03.04




1418 **89/01**, 1718A **99/01**, 1718K / 1723 / 1723S **97/01**, 1720 **97/04**, 1720K **03/04**, L 1218 **89/04**, L 1418 **84/03**, L 1620 **93/04**, LK 1620 **96/04**, O 371 UL **94/96**, OF 1620 **95/98**, OF 1721 **80/90**

RB81373 


Reparo Da Bomba D'água
Nº Orig.: 422.200.02.04



1935 / 1938 **90/08**, 1938s **99/06**, 1941 **90/06**, 1944 **02/08**, 2638 **01/08**, AxOR 3340 **05/11**, AxOR 3344 **06/12**, L 1625 / LS 1625 **89/96**, LS 1629 **81/87**, LS 1630 **90/99**, LS 1632 **99/02**, LS 1634 **01/12**, LS 1935 **89/99**, LS 1938 **98/05**, LS 1941 **89/97**, O 400 **90/06**, O 400 Rsd / O 400 Rse **96/04**, O 500 Rs 12/..., O 500 Rsd **04/12**, Oh 1628l **00/04**, Oh 1635l **94/95**

RB81374 


Reparo Da Bomba D'água
Nº Orig.: 457.200.00.04



1935 / 1938 **90/08**, 1938S **99/06**, 1941 **90/06**, 1944 **02/08**, 2638 **01/08**, AXOR 3340 **05/11**, AXOR 3344 **06/12**, L 1625 / LS 1625 **89/96**, LS 1629 **81/87**, LS 1630 **90/99**, LS 1632 **99/02**, LS 1634 **01/12**, LS 1935 **89/99**, LS 1938 **98/05**, LS 1941 **89/97**, O 400 **90/06**, O 400 RSD / O 400 RSE **96/04**, O 500 RS 12/..., O 500 RSD **04/12**, OH 1628L **00/04**, OH 1635L **94/95**

RB81375 

Reparo Da Bomba D'água
Nº Orig.: 904.200.00.04




1215 / 1218 / 1418 / 1622 / 1718 / 2423 / 2428 / 712 / LO 914 / O 500 / O 500M / O 500R / O 500U **98/...**, 1318 **03/04**, 914 **81/...**

RB00391 


Reparo Da Bomba D'água
Nº Orig.: 423.623 / 424.816




P 400 **76/80**

RB80608 

Reparo Da Bomba D'água
Nº Orig.: 314.200.06.01k / 352.200.05.60




Bandeirante **74/90**

RB00391 

Reparo Da Bomba D'água
Nº Orig.: 423.623 / 424.816



29373 **82/85**



authomix.com.br



Onde comprar
Rede PitStop



Baixe a versão
em PDF **do catálogo**
100% ilustrado



Onde comprar
Rede de
Revendedores



Faça uma
consulta **online**
por placa



Veja os nossos
Informativos
Técnicos



Fale Conosco:
sac@authomix.com.br



SAC:
0800 636 0099

Horário de atendimento:
de segunda a sexta-feira,
das 8h às 18h, exceto feriados.



authomix

AUTHOMIX

Qualidade Original

AUTHOMIX

Qualidade Original



www.authomix.com.br

Fevereiro/2025